

COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO  
**P008065081768**


N° INSPECCION	4447666	TURNO	1
FECHA	13-Dic-2024		
CENTRO INSPECCION	MOVIL No. 2		
SOLICITADO POR	COM AUTOMOTRIZ S.A.		
SERVICIO SOLICITADO	Peritaje Livianos + LTA		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLDA	05208126
VALOR AUTOMÁS	\$ 161.300.000	VALOR FASECOLDA	\$ 161.300.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 0		
<b>RESULTADO</b>	<b>ASEGURABLE SI</b>		
NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS INTERNAS DE LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS.; NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD; REVISADO; STIKER SERIAL DETERIORADO, DEMAS SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES HASTA LA FECHA DE INSPECCION.			

**GQT415**

CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	LAND ROVER	TIPO PINTURA	METALIZADA
TIPO	DISCOVERY SPORT SE (Si4) TP 2000CC T 7PSJ	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	48409
MODELO	2019	COLOR	PLATA
NACIONALIDAD	ND	N° CHASIS	SALCA2BX0KH797069
TIPO CAJA	TP	N° SERIAL	SALCA2BX0KH797069
CILINDRAJE	1997	N° MOTOR	181010Y0438PT204

ASEGURADORA	COM AUTOMOTRIZ S.A.	SUCURSAL	COM AUTOMOTRIZ - DINISSAN
INTERMEDIARIO	COM AUTOMOTRIZ S.A.	CLAVE	830045752
CLIENTE	COM AUTOMOTRIZ S.A.	IDENTIFICACIÓN	830045752

**REVISIÓN VISUAL**



**Malo 0% - 59%**   **Aceptable 60% - 89%**   **Bueno 90% - 100%**

<b>ESTRUCTURA - CHASIS</b>	<b>100,00 %</b>
42 PUENTE SUSP DELANTERA	RAYON

<b>CARROCERIA - EXTERIOR</b>	<b>100,00%</b>
1 BOMPER DELANTERO	BIEN REPINTADO
2 BOMPER TRASERO	BUENA REPARACION
3 CAPOT	BIEN REPINTADO
5 COSTADO DERECHO	BIEN REPINTADO
19 PUERTA TRASERA DER.	BIEN REPINTADO
25 RETROVISOR IZQ.	RAYON

<b>VIDA UTIL DE LAS LLANTAS</b>			
DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
10%	10%	10%	10%

<b>FUGA DE FLUIDOS</b>	<b>100,00%</b>
30 FUGA ACEITE MOTOR	HUMEDAD

<b>PINTURA</b>	<b>80,00%</b>
36 IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS
37 MARCAS DE LIJADO	DE 1 A 4 PIEZAS

<b>No. Servicio:</b> P008065081768	<b>Contenido del servicio</b>					
Pag. 1 Certificado de peritaje	Pag. 2 Accesorios, Fotos e Impuestas	Pag. 3 Revisión punto a punto	Pag. 4 clausula de limitacion de responsabilidades parte 1 de 2	Pag. 5 clausula de limitacion de responsabilidades parte 2 de 2	Pag. 6 Certificado de laboratorio técnico automotor	Pag. 7 imprentas, documentos y clausulas de limitación de

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO UNICAMENTE EN ORIGINAL.  
ESTE CONTIENE SISTEMAS DE SEGURIDAD

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL



# ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
ACCESORIOS	ACCESORIOS ORIGINALES PARA EL MO	1	0

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR



# FOTOS



# LICENCIA DE TRANSITO



# IMPRONTAS



No. Servicio <b>P008065081768</b>			Contenido del servicio			
Pag. 1 Certificado de peritaje	Pag. 2 Accesorios, Fotos e Improntas	Pag. 3 Revisión punto a punto	Pag. 4 clausula de limitacion de responsabilidades peritaje 1 de 2	Pag. 5 clausula de limitacion de responsabilidades peritaje 2 de 2	Pag. 6 Certificado de laboratorio técnico automotor	Pag. 7 improntas, documentos y clausulas de limitación de

**JULIO CESAR GONZALEZ RINCON**  
C.C. 1000125471

**COM AUTOMOTRIZ S.A.**  
C.C. 830045752

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

**www.automas.com.co**  
servicioalcliente@automas.com.co

**Linea Nacional: 018000111982**  
**PBX: (1) 6263583**

Un **sello de confianza** para su **vehículo**