901345

COLSERAUTO

CERTIFICADO

FECHA:	3/02/2025	PLACA:	FXP968
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros	ROMBO:	7
No. INSPECCIÓN:	3582759707		
CENTRO DE INSPECCIÓN:	ITAGUI CENTRO DE SERVICIOS		
ASEGURABLE:	"Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras"		

DATOS

MARCA	FORD	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2018
TIPO	FIESTA (7)	CARROCERÍA	AUTO SP
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1597
COD. FASEC.	D3001137	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	JM131006	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3FADP4FJ6JM131006	ORDEN	TIPTRONICA
No. SERIAL	******	TIPO DE CAJA	0
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	81291		
ENVIADO A	CALLE 61 SUR #48-25		

Chequeo control de Calidad

COMPAÑIA	No Aplica		
SUCURSAL			
INTERMEDIARIO	MAXIAUTOS INVERSIONES		
NOMBRE	PRINCIPAL		
IDENTIFICACION	MAXIAUTOS INVERSIONES		
DIRECCION	MAXIAUTOS INVERSIONES SAS **		
PROFESION	901523739	Tel.	
VR CLIENTE	CL 61 SUR # 48-25		3136504479
VR FASECOLDA	OTROS		
VR COLSERAUTO	$ 0		
VR ACCESORIOS	$ 49.000.000	+ VR ACCESORIOS	
	$ 49.000.000		
	$ 200.000		

Chequeo control de Calidad

ESTADO GENERAL

LATONERÍA	##########	87%
PINTURA	##########	80%
VIDRIOS	##########	100%
CHASIS	##########	100%
TAPICERÍA	##########	100%
FUGAS FLUIDOS	##########	100%
IDENTIFICACIÓN	##########	100%
	##########	100%

Deficiente | Aceptable | Optimo

El esquema aquí mostrado es una aproximación al verdadero modelo de su vehículo

El reporte de kilometraje hace referencia al que registra el odometro al momento de la inspeccion. Valor Fasecolda, segÃºn la guÃa 336 de agosto 2024.

Este informe contiene identificaciones de seguridad. En caso de que usted este comprando un vehiculo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la informacion directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.





Observaciones

ASEGURABILIDAD SUJETA A POLÍTICAS DE COMPAÑÍA. VEHÍCULO PRESENTA APLICACION DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS CON ARREGLO, RAYONES Y SUMIDOS EN PIEZAS DE CARROCERÍA, SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO A SISTEMA DE SUSPENSION Y DIRECCION. APLICACIÓN DE PINTURA EN CAPOTA, LLANTA TRASERA DERECHA PRÓXIMA PARA CAMBIO., / DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZADOS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION ~~SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,~~

Chequeo control de Calidad

ACCESORIOS

(✓) ORIGINAL (●) OPCIONAL (X) NO TIENE

RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD	PLANTA	PARLANTES	TWITTER	VIDRIOS ELÉCTRICOS	PELÍCULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJO ELÉCTRICOS	PELÍCULA TRASERA	BRAZO CENTRAL	3er STOP	DIRECCIÓN ASISTIDA
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DIRRECIÓN HIDRAULICA	AIRE ACONDICIO	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLORADORAS	BARRA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	OTROS	?
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	$ 200.000
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	7	$ 0
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL ORIGINAL	1	$ 0

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

Chequeo control de Calidad

COPYRIGHT c 2003 **COLSERAUTO S.A.** Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved.

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL ya que contienen tintas de seguridad.

GO-FO-018
Versión 3

Scanned with CamScanner