

## CERTIFICADO


FECHA: **26/12/2024** PLACA: **HNV241**  
 ATENDIDO: **Compañía de Seguros**  
 No. INSPECCION: **3582741624** CENTRO DE INSPECCION: **2**  
**ITAGUI CENTRO DE SERVICIOS**  
 ASEGURABLE: **No Aplica** (Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras)

### DATOS

|             |              |
|-------------|--------------|
| MARCA       | TIPO PINTURA |
| CLASE       | MODELO       |
| TIPO        | CHEVROLET    |
| COLOR       | CARROCERÍA   |
| COD. FASEC. | CILINDRAJE   |
| No. MOTOR   | COMBUSTIBLE  |
| No. CHASIS  | NACIONALIDAD |
| No. SERIAL  | TIPO DE CAJA |
| SERVICIO    | ORDEN        |
| KILOMETRAJE | PARTICULAR   |
| ENVIADO A   |              |


|                |       |            |
|----------------|-------|------------|
| COMPANIA       | OTROS | 3136504479 |
| SUCURSAL       |       |            |
| INTERMEDIARIO  |       |            |
| NOMBRE         |       |            |
| IDENTIFICACION |       |            |
| DIRECCION      |       |            |
| PROFESION      |       |            |
| V/R CLIENTE    |       |            |
| V/R FASECOLD   |       |            |
| V/R COLSERAUTO |       |            |
| V/R ACCESORIOS |       |            |

### ESTADO GENERAL



El esquema aquí mostrado es una aproximación al verdadero modelo de su vehículo. El reporte de kilometraje hace referencia al que registra el odómetro al momento de la inspección. Valor Fasecolda, según la guía 336 de agosto 2024.

Este informe contiene identificaciones de seguridad. En caso de que usted este comprando un vehículo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la información directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.



**Observaciones:** V.F 30.900.000. ASEGURABILIDAD SUJETA A POLÍTICAS DE COMPAÑÍA. VEHÍCULO PRESENTA APLICACION DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS CON ARREGLO, RAYONES Y SUMIDOS EN PIEZAS DE CARROCERÍA, SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO A SISTEMA DE SUSPENSION Y DIRECCION, PROTECTORES INFERIORES. MOTIVO DE RECHAZO: FUGA POR MOTOR Y CAJA., NO SE ANEXA IMAGEN Y/O IMPRONTA DE NUMERO DE MOTOR, NO SE DA CONCEPTO TÉCNICO., DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NUMERO DE SERIE ORIGINAL, NUMERO DE CHASIS ORIGINAL, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZADOS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES.

### ACCESORIOS

| DESCRIPCIÓN           | MARCA - REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR      | DESCRIPCIÓN | MARCA - REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR |
|-----------------------|--------------------|----------|------------|-------------|--------------------|----------|-------|
| PELICULA DE SEGURIDAD | OPCIONAL           | 1        | \$ 200.000 |             |                    |          |       |
| ABS                   | ORIGINAL ORIGINAL  | 1        | \$ 0       |             |                    |          |       |
| AIR BAG               | ORIGINAL ORIGINAL  | 6        | \$ 0       |             |                    |          |       |
| SENSOR DE REVERSA     | OPCIONAL           | 1        | \$ 250.000 |             |                    |          |       |