

COLSERAUTO

CERTIFICADO

FECHA: **21/02/2025** PLACA: **HXY209**
 No. INSPECCIÓN: **Compañía de Seguros ROMBO**
 CENTRO DE INSP: **3582770226** **7**
ITAGUI CENTRO DE SERVICIOS
 ASEGURABLE: **No Aplica**
"Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras"

DATOS

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	Plana
TIPO	SANDERO [FL]	CARROCERIA	2015
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	AUTO 5P
COD. FASEC.	08001157	COMBUSTIBLE	1598
No. MOTOR	A690Q241170	NACIONALIDAD	GASOLINA
No. CHASIS	9FBBSR2LHFM341542	TIPO DE CAJA	COL
No. SERIAL	*****	ORDEN	MECANICA
SERVICIO			0
KILOMETRAJE	PARTICULAR		
ENVIADO A	170398		

Chequeo control de Calidad

Chequeo control de Calidad

COMPANIA: **No Aplica**

SUGURSAL	
INTERMEDIARIO	MAXIAUTOS INVERSIONES
NOMBRE	PRINCIPAL
IDENTIFICACION	MAXIAUTOS INVERSIONES
DIRECCION	MAXIAUTOS INVERSIONES SAS **
PROFESION	901523739
	CL 61 SUR # 48-25
	Tel. _____
V/R CLIENTE	OTROS 3135504479
V/R FASECOLDIA	\$ 0
V/R COLSERAUTO	\$ 32.700.000 + VR ACCESORIOS
V/R ACCESORIOS	\$ 32.700.000
	\$ 400.000

ESTADO GENERAL




LATONERIA	#####	83%
PINTURA	#####	70%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	97%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	86%
	#####	100%

0% - 59% 60% - 89% 90% - 100%

Deficiente Aceptable Optimo

El esquema aqui mostrado es una aproximación al verdadero modelo de su vehículo. El reporte de kilometraje hace referencia al que registra el odometro al momento de la inspección. Valor Fasecoldia, según la guía 336 de agosto 2024.

Este informe contiene identificaciones de seguridad. En caso de que usted este comprando un vehículo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la informacion directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.



Observaciones: ASEGURABILIDAD SUJETA A POLÍTICAS DE COMPAÑÍA. VEHÍCULO PRESENTA APLICACION DE PINTURA EN GENERAL, RAYONES Y SUMIDOS EN PIEZAS DE CARROCERÍA, SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO A SISTEMA DE SUSPENSION Y DIRECCION, COSTADO IZQUIERDO REEMPLAZADO, REGULAR APLICACION DE PINTURA, HUMEDAD POR MOTOR Y CAJA " RETENEDORES DE EJE" , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES, NUMERO DE VIN NO PUDO SER LEIDO POR EL ESCANER,

ORIGINAL OPCIONAL NO TIENE

ACCESORIOS

<input checked="" type="checkbox"/> RADIO	<input type="checkbox"/> RADIO CON UNIDAD CD	<input checked="" type="checkbox"/> EQUIPO ACOUSTICO	<input checked="" type="checkbox"/> DE CD'S	<input checked="" type="checkbox"/> LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/> PARRILLAS	<input checked="" type="checkbox"/> ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/> MIRROR ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/> PELICULA DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> ESPERADORES	<input checked="" type="checkbox"/> ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/> ESPEJO ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/> PLUMILLA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/> BLOQUEO CENTRAL	<input checked="" type="checkbox"/> 3er STOP	<input checked="" type="checkbox"/> DIRECCION ASISTIDA
<input checked="" type="checkbox"/> DIRECCION HIDRAULICA	<input checked="" type="checkbox"/> AIR ACCION	<input checked="" type="checkbox"/> LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input checked="" type="checkbox"/> XOMES	<input checked="" type="checkbox"/> CLAVES	<input checked="" type="checkbox"/> LOJ	<input checked="" type="checkbox"/> TURBO	<input checked="" type="checkbox"/> XOMES	<input checked="" type="checkbox"/> TAPICERIA DE CUERO	<input checked="" type="checkbox"/> CLAVES	<input checked="" type="checkbox"/> PUNTA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/> TELHO	<input checked="" type="checkbox"/> SPOILER	<input checked="" type="checkbox"/> OTROS
DESCRIPCION	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR								
RADIO CD	OPCIONAL	1	\$ 200.000												
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 200.000												
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0												
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	\$ 0												

Chequeo control de Calidad

Chequeo control de Calidad