


CERTIFICADO

FECHA: **12/12/2024** PLACA: **IYU959**
 ATENDIDO POR: **12/12/2024**
 No. INSPECCIÓN: **Compañía de Seguros MBO**
 CENTRO DE INSPECCIÓN: **3582735523** **9**

ASEGURABLE: **ITAGUI CENTRO DE SERVICIOS**
Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras

DATOS	MARCA	TIPO PINTURA
	CLASE	MODELO
	TIPO	CARROCERÍA
	COLOR	Perlada
	COD. FASEC.	2016
	No. MOTOR	CILINDRAJE
	No. CHASIS	COMBUSTIBLE
	No. SERIAL	NACIONALIDAD
	SERVICIO	1997
	KILOMETRAJE	GASOLINA
	ENVIADO A	TIPO DE CAJA
		ALE


No Aplica	
COMPañIA	
SUCURSAL	
INTERMEDIARIO	MAXIAUTOS INVERSIONES
NOMBRE	PRINCIPAL
IDENTIFICACION	MAXIAUTOS INVERSIONES
DIRECCION	MAXIAUTOS INVERSIONES SAS **
PROFESION	901523739 Tel.
V/R CLIENTE	CL 61 SUR # 48-25
V/R FASECOLD	OTROS 3136504479
V/R COLSERAUTO	\$ 0
V/R ACCESORIOS	\$ 83.500.000 + VR ACCESORIOS
	\$ 83.500.000
	\$ 200.000



El esquema aquí mostrado es una aproximación al verdadero modelo de su vehículo. El reporte de kilometraje hace referencia al que registra el odómetro al momento de la inspección. Valor Fasecolda, según la guía 336 de agosto 2024.

Este Informe contiene identificaciones de seguridad. En caso de que usted este comprando un vehículo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la información directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.

ESTADO GENERAL



V.F 87.300.000. ASEGURABILIDAD SUJETA A POLÍTICAS DE COMPAÑÍA. VEHÍCULO PRESENTA APLICACION DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS CON ARREGLO, RAYONES Y SUMIDOS EN PIEZAS DE CARROCERÍA, SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO A SISTEMA DE SUSPENSION Y DIRECCION. PROTECTORES INFERIORES LLANTAS TRASERAS DESGASTADAS., DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NUMERO DE SERIE ORIGINAL, NUMERO DE CHASIS ORIGINAL, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZADOS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

ORIGINAL
 OPCIONAL
 NO TIENE

<input checked="" type="checkbox"/> RADIO	<input checked="" type="checkbox"/> RADIO CON UNIDAD CD	<input checked="" type="checkbox"/> EQUALIZADOR	<input checked="" type="checkbox"/> C/CD S	<input checked="" type="checkbox"/> FLUJTA	<input checked="" type="checkbox"/> PARLANTES	<input checked="" type="checkbox"/> TWITER	<input checked="" type="checkbox"/> MUDOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/> P/LLA DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> SEMPANADOR	<input checked="" type="checkbox"/> ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/> ESPEJO ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/> MALLA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/> BLOQUEO CENTRAL	<input checked="" type="checkbox"/> ABS STOP	<input checked="" type="checkbox"/> DIRECCION ASISTIDA
<input checked="" type="checkbox"/> DIRECCION HIDRÁULICA	<input checked="" type="checkbox"/> A/C ACONDICIONADO	<input checked="" type="checkbox"/> LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/> C/CD S	<input checked="" type="checkbox"/> R/LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/> AMP/EXONES	<input checked="" type="checkbox"/> ALUMINA	<input checked="" type="checkbox"/> OJ	<input checked="" type="checkbox"/> C/LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/> X/INDICADOR	<input checked="" type="checkbox"/> T/LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/> R/LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/> PORTA EQUIPAJE	<input checked="" type="checkbox"/> TECHO R/REJIZO	<input checked="" type="checkbox"/> SPOILER	<input checked="" type="checkbox"/> OTROS
DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 200.000												
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0												
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	\$ 0												
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA- ORIGINAL	1	\$ 0												