

## CERTIFICADO

FECHA: **6/03/2025** PLACA: **LG5250**  
 ATENDIDO PARA: **Compañía de Seguros**  
 No. INSPECCIÓN: **3582777230** CENTRO DE INSPECCIÓN: **8**

ASEGURABLE: **ITAGUI CENTRO DE SERVICIOS**  
Deposito de politicas de aplicacion de las companias aseguradoras


### DATOS

MARCA	TIPO PINTURA	MODELO	
CLASE	CARROCERIA	2023	
TIPO	Metallizada	CILINDRAJE	
COLOR	2023	COMBUSTIBLE	MONOVOL
COD. FASEC.	CX30	NACIONALIDAD	1998
No. MOTOR	OTROS	TIPO DE CAJA	NO APLICA
No. CHASIS	05606111	ORDEN	HEX
No. SERIAL	PE40747852	TIPTRONICA	0
SERVICIO	3HVDH2W7APL204452		
KILOMETRAJE	PARTICULAR		
ENVIADO A	22760		

COMPANIA: **No Aplica**




SUCURSAL	INTERMEDIARIO	MAXIAUTOS INVERSIONES
NOMBRE	PRINCIPAL	
IDENTIFICACION	MAXIAUTOS INVERSIONES	
DIRECCION	MAXIAUTOS INVERSIONES SAS **	
PROFESION	901523739	Tel.
VR CLIENTE	CI: 01 SUR # 48-25	
VR FASECOLD	OTROS	3136504479
VR COLSERAUTO	\$ 0	
VR ACCESORIOS	\$ 120.000.000	+ VR ACCESORIOS
	\$ 120.000.000	
	\$ 200.000	

### ESTADO GENERAL



El esquema aquí mostrado es una aproximación al verdadero modelo de su vehículo. El reporte de kilometraje hace referencia al que registra el odometro al momento de la Inspeccion. Valor Fasecolda, según la guía 336 de agosto 2024.

Este informe contiene identificaciones de seguridad. En caso de que usted este comprando un vehículo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la informacion directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.



**Observaciones:** ASEGURABILIDAD SUJETA A POLÍTICAS DE COMPAÑÍA. VEHÍCULO PRESENTA APLICACION DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS CON ARREGLO, RAYONES Y SUMIDOS EN PIEZAS DE CARROCERÍA, SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO A SISTEMA DE SUSPENSION Y DIRECCION. PANEL TRASERO REEMPLAZADO, TAPA BAÚL Y GUARDAFANGO DERECHO REMOVIDOS. PROTECTORES INFERIORES., DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACION ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCION, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZADOS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES.

ORIGINAL  OPCIONAL  NO TIENE

### ACCESORIOS

DESCRIPCION	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 200.000				
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0				
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	7	\$ 0				
SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL CON CAMARA- ORIGINAL	1	\$ 0				