

## CERTIFICADO

876610

10/04/2025

|                       |                     |           |                            |
|-----------------------|---------------------|-----------|----------------------------|
| FECHA:                | Compañía de Seguros | PLACA:    | GEX996                     |
| ATENDIDO PARA:        | 3582796104          |           | 7                          |
| Nº. INSPECCIÓN:       |                     | NOMINADO: | ITAGUI CENTRO DE SERVICIOS |
| CENTRO DE INSPECCIÓN: |                     |           |                            |

ASEGURABLE: No Aplica \*Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras\*

## DATOS

|             |                     |              |             |
|-------------|---------------------|--------------|-------------|
| MARCA       | TOYOTA              | TIPO PINTURA | Metallizada |
| CLASE       | CAMIONETA PASAJ     | MODELO       | 2020        |
| TIPO        | RAV4 [5]            | CARROCERÍA   | MONOVOL     |
| COLO.       | GRIS                | CILINDRAJE   | 1987        |
| COD. FASEC  | 09006167            | COMBUSTIBLE  | GASOLINA    |
| Nº. MOTOR   | M20AV038247         | NACIONALIDAD | JAP         |
| Nº. CHASIS  | JTMW43FV1LD012299   | TIPO DE CAJA | TIPTRONICA  |
| Nº. SERIAL  | JTMW43FV1LD012299   | ORDEN        | 0           |
| SERVICIO    | PARTICULAR          |              |             |
| KILOMETRAJE | 74425               |              |             |
| ENVIADO A   | CALLE 61 SUR #48-25 |              |             |

Chequeo control de Calidad

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| COMPANIA       | MAXIAUTOS INVERSIONES        |
| SUCURSA        | PRINCIPAL                    |
| INTERMEDIARIO  | MAXIAUTOS INVERSIONES        |
| NOMBRE         | MAXIAUTOS INVERSIONES SAS ** |
| IDENTIFICACION | 901523739                    |
| DIRECCION      | CL 61 SUR # 48-25            |
| PROFESION      | OTROS                        |
| Tel.           | 3136504479                   |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                         |
| V/R FASECOLD   | \$ 125.800.000               |
| V/R COLSERAUTO | \$ 125.800.000               |
| V/R ACCESORIOS | \$ 200.000                   |

Chequeo control de Calidad

## ESTADO GENERAL


|                |       |      |
|----------------|-------|------|
| LATONERIA      | ##### | 97%  |
| PINTURA        | ##### | 90%  |
| VIDRIOS        | ##### | 100% |
| CHASIS         | ##### | 100% |
| TAPIERIA       | ##### | 100% |
| FUGAS FLUIDOS  | ##### | 100% |
| IDENTIFICACION | ##### | 100% |

Deficiente Aceptable Optimo


El esquema aquí mostrado es una aproximación al verdadero modelo de su vehículo. El reporte de kilometraje hace referencia al que registra el odometro al momento de la inspección. Valor Fasecolda, según la guía 336 de agosto 2024.

Este informe contiene identificaciones de seguridad. En caso de que usted este comprando un vehículo con este documento suministrado por parte de terceros confirme la información directamente en nuestras sedes y/o verifique que presente el sello de seguridad.

GUARDAFANGO: Arreglo Bueno



COSTADO: Sumido



Observaciones

BOMPER: Arreglo Bueno

ASEGURABILIDAD SUJETA A POLÍTICAS DE COMPAÑÍA. VEHÍCULO PRESENTA APLICACION DE PINTURA EN PIEZAS SEÑALADAS CON ARREGLO, RAYONES Y SUMIDOS EN PIEZAS DE CARROCERÍA. SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO A SISTEMA DE SUSPENSION Y DIRECCION. ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HICIERON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZADOS, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES.

## ACCESORIOS

|                      |                     |             |              |             |                    |          |                    |                       |                    |                    |                   |                  |                    |          |                    |
|----------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|----------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------|--------------------|
| RADIO                | RADIO CON UNIDAD CD | EQUALIZADOR | CAJA DE CD'S | PLANTA      | PARLANTES          | TWITER   | VIDRIOS ELÉCTRICOS | PELÍCULA DE SEGURIDAD | DESEMPAÑADOR       | ESPEJO RETROVISOR  | ESPEJO ELÉCTRICOS | PLUMILLA TRASERA | BLOQUEO CENTRAL    | 3er STOP | DIRECCIÓN ASISTIDA |
| DIRECCIÓN HIDRÁULICA | AIRE CONDICIONADO   | FANTAS      | ORAS         | NECES       | ABRILLOPONES       | ALUMINIO | RELLENO            | ENTRADA DE SEGURIDAD  | ENCENDIDOR         | TAPICERÍA DE CUERO | EXPLORADOR        | PORTA EQUIPAJE   | TECHO CORREDIZO    | SPOILER  | OTROS              |
| DESCRIPCIÓN          | MARCA - REFERENCIA  | CANTIDAD    | VALOR        | DESCRIPCIÓN | MARCA - REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR              | DESCRIPCIÓN           | MARCA - REFERENCIA | CANTIDAD           | VALOR             | DESCRIPCIÓN      | MARCA - REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR              |

|                       |                   |   |            |
|-----------------------|-------------------|---|------------|
| PELÍCULA DE SEGURIDAD | OPCIONAL          | 1 | \$ 200.000 |
| ABS                   | ORIGINAL ORIGINAL | 1 | \$ 0       |
| AIR BAG               | ORIGINAL ORIGINAL | 9 | \$ 0       |
| SENSOR DE REVERSA     | ORIGINAL CON      | 1 | \$ 0       |

Este documento es válido ÚNICAMENTE en ORIGINAL ya que contienen tintas de seguridad.

GO-FO-016  
Versión 3.